



ORGANISMO DE EVALUACIÓN
Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

**MANTENIMIENTO EN
PUCARÁ, JAEN
(CAJAMARCA)
17 de febrero, 2016**

Cajamarca, 29 de marzo 2016



Recorrido del Oleoducto Norperuano

La Estación 8 está ubicada en el distrito de Pucará, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.



Mantenimiento en Pucará: Supervisiones del OEFA

Tubería en Mantenimiento (Km 112 de la Carretera Fernando Belaunde Terry)

- La línea de la tubería (36"Ø) estaba descubierta y conectada a una manguera a fin de extraer el petróleo crudo y realizar actividades de mantenimiento. La tubería descubierta se ubica en una zona de terreno agrícola (cultivo de arroz).
- Tres (03) pozos de confinamiento impermeabilizados, los que contenían petróleo crudo y agua recuperada de la zona donde se realizaban trabajos de mantenimiento de la línea.

Mantenimiento en Pucará: Supervisiones del OEFA

Tubería en Mantenimiento (Km 112 de la Carretera Fernando Belaunde Terry)

- Se verificó el manejo de los residuos sólidos peligrosos, así como el suelo impregnado con petróleo crudo.
- El cauce del río Huancabamba se encuentra aprox. ha 150 m del lugar de los hechos.
- Se tomaron cuatro (04) muestras de agua superficial y una (01) muestra de suelo.
- En el Km 113 de la Carretera Fernando Belaunde Terry, se observó el acondicionamiento de una poza de confinamiento.

Mantenimiento en Pucará: Supervisiones del OEFA



Poza de confinamiento impermeabilizada con plástico. El producto (agua y petróleo crudo) contenido en la poza de es bombeado a una cisterna.

Mantenimiento en Pucará: Supervisiones del OEFA



Pozas impermeabilizadas que contienen petróleo crudo y agua de filtración.

Mantenimiento en Pucará: Supervisiones del OEFA



Actividades de acondicionamiento de poza de contención para actividades de mantenimiento. La tubería se encontraba enterrada.

Mantenimiento en Pucará: Supervisiones del OEFA

Km 115 de la Carretera Fernando Belaunde Terry

- No se detecto actividades de mantenimiento del ducto. La tubería se encontraba enterrada.
- La zona era empleada como área de cultivo de arroz y no se observó presencia de petróleo crudo.

Mantenimiento en Pucará: Supervisiones del OEFA

Mi señor, La presento yo Carlos Alberto Díaz
Sánchez identificado con D.N.I 41536596,
domiciliado en Pucará, Calle Miraflores Nro 452,
declaro bajo juramento **los contenidos** de
Tercero Apudicadamente y lectura, en la
cual autoriza a la empresa fitosol del Perú -
Petro Perú SA a para realizar **actividades de mantenimiento**
de la Tubería - en acuerdo con la empresa -
quien al final de las actividades me reintendrá
por el uso del terreno en el cual soy arrendatario
En conformidad lo declaro en líneas arriba
se firmo la presente siendo las 12:15 PM del
Día 19 de febrero del 2016, en la localidad de Pucará
provincia de Saña departamento de Cajamarca



Carlos Alberto Díaz Sánchez

D. N. I 41 53 65 96

Declaración jurada en la que el arrendatario expresa su consentimiento para la ejecución de labores de mantenimiento del oleoducto en sus terrenos.

19/02/2016 12:29

Mantenimiento en Pucará: Supervisiones del OEFA

A solicitud del OEFA, PETROPERÚ alcanzó el cronograma de su “Programa de reparación de anomalías reportadas por inspección de tubería por pérdida de espesor”, el cual contemplaba actividades en la zona de Pucará durante los meses de febrero y marzo de este año.

Competencias institucionales



Fiscalización de los temas de **seguridad de la infraestructura** del oleoducto

Bien jurídico tutelado: **seguridad de la infraestructura** 

* Artículo 3 de la Ley 29901



Fiscalización de los **impactos ambientales** producidos por la actividad de transporte de hidrocarburos por el oleoducto

Bien jurídico tutelado: **el ambiente** 

* Artículo 11 de la Ley 29325