

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE MONITOREO

Nombre del cuerpo de agua: Santa Rosa de Milpo, agua para consumo doméstico

Clasificación del cuerpo de agua: Categoría 1-A1

Código y nombre de la cuenca: 49897 Intercuenca Alto Marañón IV

#### IDENTIFICACION DEL PUNTO

Código de Punto de Control: M14

Descripción: Manantial en Santa Rosa de Milpo. No cuenta con estructura de captación y/o protección.

Accesibilidad: Trocha carrozable desde campamento El Galeno

Representatividad: Agua de manantial para consumo doméstico

Finalidad del monitoreo: Vigilancia

Reconocimiento del entorno: -

#### UBICACIÓN

Distrito :	Provincia :	Departamento :
Sorochuco	Celendín	Cajamarca

Localidad: Santa Rosa de Milpo


#### Coordenadas UTM (WGS84)

Norte (m) 9228856

Zona 17

Este (m) 797450

Altitud 3824 (msnm)



Elaborado: Ing. Cecilia Peche

Fecha: 26/11/2018

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE MONITOREO

Nombre del cuerpo de agua:

Clasificación del cuerpo de agua:

Código y nombre de la cuenca:

#### IDENTIFICACION DEL PUNTO

Código de Punto de Control:

Descripción:

Accesibilidad:

Representatividad:

Finalidad del monitoreo:

Reconocimiento del entorno:

#### UBICACIÓN

Distrito :	Provincia :	Departamento :
Sorochuco	Celendín	Cajamarca

Localidad:


#### Coordenadas UTM (WGS84)

Norte (m)

Zona

Este (m)

Altitud  (msnm)



Elaborado: Ing. Cecilia Peche

Fecha: 26/11/2018

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE MONITOREO

Nombre del cuerpo de agua: Afloramiento en cerro Hilorrico

Clasificación del cuerpo de agua: Categoría 3

Código y nombre de la cuenca: 49897 Intercuenca Alto Marañón IV

#### IDENTIFICACION DEL PUNTO

Código de Punto de Control: PA04

Descripción: Afloramiento ubicado ladera abajo del Pasivo Ambiental #30 (pasivo cerrado y seco).

Accesibilidad: Trocha carrozable desde campamento El Galeno. Luego ascenso a ladera superior de la trocha.

Representatividad: -

Finalidad del monitoreo: Vigilancia

Reconocimiento del entorno: -

#### UBICACIÓN

Distrito :	Provincia :	Departamento :
Sorochuco	Celendín	Cajamarca

Localidad: Santa Rosa de Milpo


#### Coordenadas UTM (WGS84)

Norte (m) 9228804

Zona 17

Este (m) 797240

Altitud 3930 (msnm)



Elaborado: Ing. Cecilia Peche

Fecha: 26/11/2018

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE MONITOREO

Nombre del cuerpo de agua: Pasivo ambiental (bocamina en Santa Rosa de Milpo)

Clasificación del cuerpo de agua Pasivo ambiental

Código y nombre de la cuenca 49897 Intercuenca Alto Marañón IV

#### IDENTIFICACION DEL PUNTO

Código de Punto de Control : PA02

Descripción: Pasivo ambiental ubicado en ladera norte del cerro Hilorico. Actualmente seco.

Accesibilidad: Trocha carrozable desde campamento El Galeno. Luego ascenso a ladera superior de la trocha.

Representatividad: Aguas de contacto de pasivo ambiental

Finalidad del monitoreo: Vigilancia

Reconocimiento del entorno: -

#### UBICACIÓN

Distrito :	Provincia :	Departamento :
Sorochuco	Celendín	Cajamarca

Localidad: Santa Rosa de Milpo


#### Coordenadas UTM (WGS84)

Norte (m) 9228764

Zona 17

Este (m) 797328

Altitud 3895 (msnm)



Elaborado: Ing. Cecilia Peche

Fecha: 26/11/2018

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE MONITOREO

Nombre del cuerpo de agua:	Reservorio Mullo
Clasificación del cuerpo de agua	Categoría 4
Código y nombre de la cuenca	49897 Intercuenca Alto Marañón IV

#### IDENTIFICACION DEL PUNTO

Codigo de Punto de Control :	M35
Descripción:	El punto de monitoreo se ubica en la orilla del reservorio, al final de la trocha carrozable.
Accesibilidad:	Trocha carrozable desde campamento El Galeno
Representatividad:	Reservorio de agua en cuenca de quebrada Chanche
Finalidad del monitoreo:	Vigilancia
Reconocimiento del entorno:	-


#### UBICACIÓN

Distrito :	Provincia :	Departamento :
Sorochuco	Celendín	Cajamarca

Localidad:	El Punre
------------	----------

#### Coordenadas UTM (WGS84)

Norte (m)	9227486	Zona	17
Este (m)	798626	Altitud	3606 (msnm)



Elaborado: Ing. Cecilia Peche

Fecha: 28/11/2018

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE MONITOREO

Nombre del cuerpo de agua:

Clasificación del cuerpo de agua

Código y nombre de la cuenca

#### IDENTIFICACION DEL PUNTO

Código de Punto de Control :

Descripción:

Accesibilidad:

Representatividad:

Finalidad del monitoreo:

Reconocimiento del entorno:

#### UBICACIÓN

Distrito :	Provincia :	Departamento :
Sorochuco	Celendín	Cajamarca

Localidad:


#### Coordenadas UTM (WGS84)

Norte (m)

Zona

Este (m)

Altitud  (msnm)



Elaborado: Ing. Cecilia Peche

Fecha: 28/11/2018

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE MONITOREO

Nombre del cuerpo de agua:

Clasificación del cuerpo de agua

Código y nombre de la cuenca

#### IDENTIFICACION DEL PUNTO

Código de Punto de Control :

Descripción:

Accesibilidad:

Representatividad:

Finalidad del monitoreo:

Reconocimiento del entorno:

#### UBICACIÓN

Distrito :	Provincia :	Departamento :
Sorochuco	Celendín	Cajamarca

Localidad:


#### Coordenadas UTM (WGS84)

Norte (m)

Zona

Este (m)

Altitud  (msnm)



Elaborado: Ing. Cecilia Peche

Fecha: 28/11/2018

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE MONITOREO

Nombre del cuerpo de agua: El Punre, tanque de agua para consumo doméstico

Clasificación del cuerpo de agua: Categoría 1-A1

Código y nombre de la cuenca: 49897 Intercuenca Alto Marañón IV

#### IDENTIFICACION DEL PUNTO

Código de Punto de Control : S33

Descripción: Captación de aguas de manantial ubicada en la margen derecha de la quebrada Milpo, aguas arriba de El Punre.

Accesibilidad: Trocha carrozable desde campamento El Galeno hasta El Punre. Luego acceso peatonal en dirección a quebrada Milpo.

Representatividad: Agua de manantial para consumo doméstico

Finalidad del monitoreo: Vigilancia

Reconocimiento del entorno: -

#### UBICACIÓN

Distrito :	Provincia :	Departamento :
Sorochuco	Celendín	Cajamarca

Localidad: El Punre


#### Coordenadas UTM (WGS84)

Norte (m) 9226342

Zona 17

Este (m) 800018

Altitud 3513 (msnm)



Elaborado: Ing. Cecilia Peche

Fecha: 28/11/2018

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE MONITOREO

Nombre del cuerpo de agua:

Clasificación del cuerpo de agua

Código y nombre de la cuenca

#### IDENTIFICACION DEL PUNTO

Codigo de Punto de Control :

Descripción:

Accesibilidad:

Representatividad:

Finalidad del monitoreo:

Reconocimiento del entorno:

#### UBICACIÓN

Distrito :	Provincia :	Departamento :
Sorochuco	Celendín	Cajamarca

Localidad:


#### Coordenadas UTM (WGS84)

Norte (m)

Zona

Este (m)

Altitud  (msnm)



Elaborado: Ing. Cecilia Peche

Fecha: 28/11/2018

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE MONITOREO

Nombre del cuerpo de agua:

Clasificación del cuerpo de agua

Código y nombre de la cuenca

#### IDENTIFICACION DEL PUNTO

Código de Punto de Control :

Descripción:

Accesibilidad:

Representatividad:

Finalidad del monitoreo:

Reconocimiento del entorno:

#### UBICACIÓN

Distrito :	Provincia :	Departamento :
Sorochuco	Celendín	Cajamarca

Localidad:


#### Coordenadas UTM (WGS84)

Norte (m)

Zona

Este (m)

Altitud  (msnm)



Elaborado: Ing. Cecilia Peche

Fecha: 28/11/2018