

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO

Cuenca: 49897 Intercuenca Alto Marañón IV
ALA/AAA: AAA Marañón, ALA Las Yangas-Suite

Realizado por: C. Peche
Responsable: C. Peche

Punto de Mon.	Descripc.	Loc.	Dist.	Prov.	Dep.	Coordenadas (m)		Alt. msnm	Fecha	Hora	pH	CE	POR	Ox. Dis.	Temp.	Turb.	Caud.	Obs.
						Norte	Este					uS/cm	mV	mg/L	°C	NTU	L/s	
PA04	Afloramiento en cerro Hilorríco	Santa Rosa de Milpo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	797240	9228804	3930	26/11/18	11:45	3.617	154.5	110.2	5.98	10.693	0.5	1.132	-
PA02	Pasivo ambiental (bocamina en Santa Rosa de Milpo)	Santa Rosa de Milpo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	797328	9228764	3895	26/11/18	12:20	-	-	-	-	-	-	0	Pasivo cerrado. El área no produce flujo.
M14	Santa Rosa de Milpo, agua para consumo doméstico	Santa Rosa de Milpo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	797450	9228856	3824	26/11/18	12:50	7.32	122.7	51.81	5.978	11.67	0.1	8.29	-
M13	Manantial en Santa Rosa Milpo (en propiedad de Lumina)	Santa Rosa de Milpo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	797492	9228747	3820	26/11/18	13:30	6.806	37.1	43.43	5.516	13.078	14.1	-	Afloramiento somero. No es posible aforar.

Firma del responsable


CECILIA VERÓNICA
PECHE BECERRA
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 139912

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO

Cuenca: 49897 Intercuenca Alto Marañón IV
ALA/AAA: AAA Marañón, ALA Cajamarca

Realizado por: C. Peche
Responsable: C. Peche

Punto de Mon.	Descrip.	Loc.	Dist.	Prov.	Dep.	Coordenadas (m)		Alt. msnm	Fecha	Hora	pH	CE	POR	Ox. Dis.	Temp.	Turb.	Caud.	Obs.
						Norte	Este					uS/cm	mV	mg/L	°C	NTU	L/s	
M38	Quebrada Quinuacucho	Santa Rosa de Milpo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	798130	9227056	3768	28/11/18	08:20	4.141	47.27	163.3	4.765	9.278	9.89	13.46	-
M26A	Quebrada Quengomayo	Quengomayo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	801460	9226894	3575	28/11/18	09:45	8.385	218.8	99.7	7.31	13.862	3.13	159.3	-
M24A	Quebrada Chanche	El Punre	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	800308	9225830	3002	28/11/18	10:40	8.567	147.1	88.55	7.669	12.924	5.68	1522.85	-
S33	El Punre, tanque de agua para consumo doméstico	El Punre	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	800018	9226342	3513	28/11/18	11:50	8.066	320.5	74.7	6.79	12.293	1.35	1.18	-
M8	Quebrada Milpo	Santa Rosa de Milpo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	797238	9227678	3789	28/11/18	13:30	4.56	21.15	136.2	5.845	15.75	0.4	250.75	-
M35	Reservorio Mullo	El Punre	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	798626	9227486	3606	28/11/18	12:35	8.925	257.8	40.9	13.3	16.98	2.86	-	Embalse

Firma del responsable


CECILIA VERÓNICA
PECHE BECERRA
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 139912