Foto 1. Punto PA-02. Pasivo ambiental en Santa Rosa de Milpo (cerro Hilorico). La zona se encuentra seca y revegetada. Fecha: 21 de noviembre de 2019.

Foto 2. Punto de monitoreo PA-04. Afloramiento en cerro Hilorico. Fecha: 21 de noviembre de 2019.

Foto 3. Punto de Monitoreo M14 en Santa Rosa de Milpo. Fecha: 21 de noviembre de 2019.

Foto 4. Punto de Monitoreo M13 en Santa Rosa de Milpo. Fecha: 21 de noviembre de 2019.

Foto 5. Punto de monitoreo M26A. Quebrada Quengomayo. Fecha: 22 de noviembre de 2019.

Foto 6. Punto de monitoreo M24A que quebrada Chanche, aguas abajo de El Punre. Fecha: 22 de noviembre de 2019.

Foto 7. Punto de monitoreo M35. Ubicado en la orilla del embalse Mullo. Fecha: 24 de noviembre de 2019.

Foto 8. Punto de monitoreo M38 en quebrada Quinuacucho. Vista hacia aguas abajo. Fecha: 24 de noviembre de 2019.