Lumina copper sac

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de El Punre y Milpo del distrito de Sorochuco, siendo las 08:00 del día 24- NOV- 2019, reunidos en Los Puntos de Monitoreo M38, M8, M14, M5, las siguientes personas:

Eliseo Medina Villanueva, Olger Tasilla, Manuel Alvarado Ayala, Ing. Sindi Nuñez, Gary Mendoza

para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

M38, M8, M14 y M5

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

Toma de muestras en los puntos M38 y M8
Parametros de campo en todos los puntos
Aforo en los puntos M38 y M8

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 12:10 pm del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

Eliseo Medina Villanueva
Monitor Ambiental.

Olger Tasilla Alvarado
Monitor Ambiental.

Manuel Alvarado Ayala
Monitor Ambiental.

Sindi Nuñez B.

Gary Mendoza S

Lumina copper sac

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de Quengomayo del distrito de Sorochuco, siendo las 9:30 del día 22 de Noviembre, reunidos en el punto M26A - Quebrada Quengomayo, las siguientes personas:

Naomi Sovado Mena, Personal de Salud, Abumsiosion Huaman Chávez, Euer Mostanzo Díaz y Eliseo Medina Villanueva, monitores ambientales. Auber Asosto Villar, Tatiana Rivera, representantes del ALA - Celendín. Gary Mendoza Salis y Jhony Coldiró Chicana y Sindi Nuñez para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

M26A : Quebrada Quengomayo

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

- Parametros de Campo
- Toma de muestras
- Medida de Caudal

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 10:20 del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

Abumsiosion Huaman Chávez
Monitor Ambiental.

Jhony Coldiró Ch.

Eliseo Medina Villanueva
Monitor Ambiental

DOLISAN SOVADO MENA

Euer Mostanzo Díaz
monitor Ambiental

AUBER LANDY ACOSTA VILLAR (ALA LYS)

SINDI NUÑEZ BERROSPI

Tatiana Rivera Aguilar

Gary Mendoza S.

Lumina copper sac

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de El Pueblo del distrito de La Encañada, siendo las 10:40 del día 22 de noviembre, reunidos en el Punto M24A Quebrada El Chanchy, las siguientes personas:

Auber Acosta Villena y Tatiana Rivera Aguilar representantes del ALA - Calendario los monitores ambientales - Anunciación Quiróz Carlos, Ever Mestanza Dios y Elisco Medina Villanueva - Gary Mendoza Salas - Sindy Nuñez Benarpi y Henry Calderón Chuquin para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

M24A: Quebrada Chanchy

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

- Parámetros de campo
- Toma de muestras
- Medida de caudal

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

No se realizó el monitoreo de agua en los puntos S23 y M35 por puntos secos

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 11:25 am del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

Elisco Medina Villanueva
Monitor Ambiental

Sindi Nuñez Berrospi

Henry Calderón

AUBER LANDY ACOSTA VILLAR (DIDLYS)

Ever Mestanza Dios
monitor ambiental

Tatiana Rivera Aguilar

Gary Mendoza

Lumina copper sac

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de Santa Rosa de Mulpo del distrito de La Encañada, siendo las 11:00 del día Jueves 21 de noviembre 2012, reunidos en el punto M11 de la Captación del mismo caserío, las siguientes personas: Santos Casahuaman Salazar, Sarita Martina Vasquez Cuera, Gary Mendoza Solis, Hipolito Yupanqui Sánchez, Anunciación Huamán Chávez, Ever Montanez Díaz, Yoni Calderon, Sindi Nuñez Berrospi, Auber Acosta Villena, Tatiana Rivera para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

Estación M11.

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

- Toma de muestras
- Parametros de Campo
- Medida de Caudal

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 11:15 AM del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

Anunciación Huamán Chávez
Monitor Ambiental

Auber Jampy Acosta Villena (ALA LYS)

Sindi NUÑEZ BERROSPI
Monitor Ambiental

Jenifer Tatiana Rivera Aguilar (ALA LYS)

Santos Casahuaman Salazar
Agente Municipal

Hipolito Yupanqui S.
Monitor Ambiental

Gary Mendoza S.

Lumina copper sac

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de Santa Rosa de Milpo del distrito de 2a Encañada, siendo las 12:07pm del día Jueves 21 de noviembre 2019, reunidos en

, las siguientes personas:

Sindi Nuñez Berrospi, Yoni Calderon, Gary Mendoza, Hipólito Yupanqui, Anunciación Huaman, Ever Mostanza, Auber Acosta Vallejo, Tatiana Rivera Aguilar,

para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

M13, PA 01, PA 04, PA 02.

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

- Parametros de Campo.
- Toma de muestra.
- Medida de Caudal.

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

M.

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 3:10 pm del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

Anunciación Huaman Chavez
Monitor Ambiental

SINDI NUÑEZ BERROSPI

AUBER LANDY ACOSTA VILLOR (ALA LYS)

Hipolito Yupanqui S.

Tatiana Rivera Aguilar (NA LYS)

SINDI NUÑEZ BERROSPI

Ever mostanza Diaz
monitor Ambiental

Gary Mendoza S.