REGISTRO DE DATOS DE CAMPO

Cuenca: 49897 Intercuenca Alto Marañón IV

ALA/AAA: AAA Marañón, ALA Las Yangas-Suite

Realizado por: C. Peche

Responsable: C. Peche

Punto de Mon.	Descripc.	Loc.	Dist.	Prov.	Dep.	Coordenadas (m)		Alt.	Fecha	Hora	pH	CE	POR	Ox. Dis.	Temp.	Turb.	Caud.	Obs.
						Norte	Este	msnm				uS/cm	mV	mg/L	°C	NTU	L/s	
M14	Santa Rosa de Milpo, agua para consumo doméstico	Santa Rosa de Milpo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	797447	9228853	3824	21/11/19	11:13	6,13	237,9	92,9	8	9,4	1,31	2,39	-
M13	Manantial en Santa Rosa Milpo (en propiedad de Lumina)	Santa Rosa de Milpo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	797493	9228747	3820	21/11/19	12:07	5,95	69,6	92,6	5,8	13,3	0,1	-	Afloramiento somero. No es posible aforar.
PA-01	Pasivo ambiental. Socavón #2 en Los Sartenes	Los Sartenes	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	798100	9229936	3787	21/11/19	14:02	6,78	651,1	125,2	6,7	8,8	46,9	-	Agua estancada. No es posible aforar.
PA-04	Filtración en cerro Hilorrico, en las cercanías de pasivo ambiental cerrado	Santa Rosa de Milpo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	797240	9228804	3930	21/11/19	15:00	4,7	250,1	186,1	7	9,5	0,1	0,23	-
PA-02	Pasivo ambiental (bocamina en Santa Rosa de Milpo)	Santa Rosa de Milpo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	797328	9228764	3895	21/11/19	15:10	-	-	-	-	-	-	-	Pasivo cerrado. El área no produce flujo.

Firma del responsable

CECILIA VERÓNIKA PECHE BECERRA
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 139912

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO

Cuenca: 49897 Intercuenca Alto Marañón IV

ALA/AAA: AAA Marañón, ALA Las Yangas-Suite

Realizado por: C. Peche

Responsable: C. Peche

Punto de Mon.	Descripc.	Loc.	Dist.	Prov.	Dep.	Coordenadas (m)		Alt.	Fecha	Hora	pH	CE	POR	Ox. Dis.	Temp.	Turb.	Caud.	Obs.
						Norte	Este	msnm				uS/cm	mV	mg/L	°C	NTU	L/s	
M26A	Quebrada Quengomayo	Quengomayo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	801460	9226894	3575	22/11/19	09:28	8,04	239,1	145,5	8,3	10,5	2,67	94,28	-
M24A	Quebrada Chanche	El Punre	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	800308	9225830	3002	22/11/19	10:27	8,15	167,1	574,3	7,9	10,3	4,27	324	Aforo referencia. Rio con mucha turbulencia

Firma del responsable

CECILIA VERÓNIKA PECHE BECERRA
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 139912

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO

Cuenca: 49897 Intercuenca Alto Marañón IV

ALA/AAA: AAA Marañón, ALA Las Yangas-Suite

Realizado por: C. Peche

Responsable: C. Peche

Punto de Mon.	Descripc.	Loc.	Dist.	Prov.	Dep.	Coordenadas (m)		Alt.	Fecha	Hora	pH	CE	POR	Ox. Dis.	Temp.	Turb.	Caud.	Obs.
						Norte	Este	msnm				uS/cm	mV	mg/L	°C	NTU	L/s	
S33	El Punre, tanque de agua para consumo doméstico	El Punre	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	800018	9226342	3513	24/11/19	08:37	8,35	375,5	90	7,2	9	1,36	2,66	-
M35	Reservorio Mullo	El Punre	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	798582	9227512	3606	24/11/19	09:40	8,43	220	53,4	12,4	11,2	4,67	-	Embalse
M8	Quebrada Milpo	Santa Rosa de Milpo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	797238	9227678	3789	24/11/19	10:08	4,81	34,2	14	6,9	11	1,51	271,53	-
M38	Quebrada Quinuacucho	Santa Rosa de Milpo	Sorochuco	Celendín	Cajamarca	798130	9227056	3768	24/11/19	10:48	3,64	120,1	160	7,4	8,8	4,48	84,30	-

Firma del responsable

CECILIA VERONIKA PECHE BECERRA
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 139912