Foto 1. Punto PA-01. Pasivo ambiental en Los Sartenes (Pasivo # 15 en el listado de Lumina). No fue posible obtener una muestra Fecha: 21 de noviembre de 2019.

Foto 2. Punto de monitoreo M27 en Laguna Lípiac. Fecha: 25 de noviembre de 2019.

Foto 3. Punto de Monitoreo M28, ubicado en la quebrada La Chorrera. Se efectuó toma de muestra y registro de parámetros de campo. Fecha: 26 de noviembre de 2019.

Foto 4. Zona de aforo en quebrada La Chorrera, inmediatamente aguas abajo de M28. Se buscó una sección estable, en tramo recto para efectuar el aforo. Fecha: 26 de noviembre de 2019.

Foto 5. Punto de monitoreo M29, en la laguna Alforjacocha. Fecha: 26 de noviembre de 2019.

Foto 6. Punto de monitoreo S27, tanque de agua para consumo doméstico de la población de La Chorrera. Fecha: 26 de noviembre de 2019.