REGISTRO DE DATOS DE CAMPO

Punto de monitoreo:	M27
Descripción	Laguna Lipiac
Fecha:	26/11/2019
Hora:	12:25 p. m.
Realizado por:	C. Peche

Ubicación administrativa

Cuenca:	49897 Intercuenca Alto Marañón IV
AAA/ALA:	AAA Marañón, ALA Las Yangas-Suite

Ubicación política

Localidad:	San Lorenzo de Lipiac
Distrito:	Sorochuco
Provincia:	Celendín
Región:	Cajamarca

Ubicación geográfica

Norte (m):	9229745
Este (m):	795918
Altitud (msnm):	3779
Datum:	WGS84
Zona:	17S

Parámetro	Unidad	Valor	Comentario
pH	-	4,55	
Conductividad	uS/cm	38,8	
POR	mV	228,9	
O2 Disuelto	mg/L	5,1	
Temperatura	°C	10,4	
Turbidez	NTU	1,1	
Caudal	L/s	-	
Lote (laboratorio)	-	MA1930234	

Notas:

Categoría ECA:	Categoría 4
Tipo de punto:	Muestra
Realizado:	Si
Comentario:	Laguna

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO

Punto de monitoreo:	PA-01
Descripción	Pasivo ambiental. Socavón #2 en Los Sartenes
Fecha:	21/11/2019
Hora:	2:02 p. m.
Realizado por:	C. Peche

Ubicación administrativa

Cuenca:	49897 Intercuenca Alto Marañón IV
AAA/ALA:	AAA Marañón, ALA Las Yangas-Suite

Ubicación política

Localidad:	Los Sartenes
Distrito:	Sorochuco
Provincia:	Celendín
Región:	Cajamarca

Ubicación geográfica

Norte (m):	9229936
Este (m):	798100
Altitud (msnm):	3787
Datum:	WGS84
Zona:	17S

Parámetro	Unidad	Valor	Comentario
pH	-	6,78	
Conductividad	uS/cm	651,1	
POR	mV	125,2	
O2 Disuelto	mg/L	6,7	
Temperatura	°C	8,8	
Turbidez	NTU	46,9	
Caudal	L/s	-	
Lote (laboratorio)	-	MA1929749	

Notas:

Categoría ECA:	Pasivo ambiental
Tipo de punto:	Muestra
Realizado:	Si
Comentario:	Agua estancada. No es posible aforar.

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO

Punto de monitoreo:	M28
Descripción	Quebrada La Chorrera
Fecha:	26/11/2019
Hora:	8:48 a. m.
Realizado por:	C. Peche

Ubicación administrativa

Cuenca:	49897 Intercuenca Alto Marañón IV
AAA/ALA:	AAA Marañón, ALA Las Yangas-Suite

Ubicación política

Localidad:	La Chorrera
Distrito:	Sorochuco
Provincia:	Celendín
Región:	Cajamarca

Ubicación geográfica

Norte (m):	9230813
Este (m):	796560
Altitud (msnm):	3714
Datum:	WGS84
Zona:	17S

Parámetro	Unidad	Valor	Comentario
pH	-	7,98	
Conductividad	uS/cm	287,9	
POR	mV	114,4	
O2 Disuelto	mg/L	6,7	
Temperatura	°C	10,5	
Turbidez	NTU	4,4	
Caudal	L/s	162,88	
Lote (laboratorio)	-	MA1930237	

Notas:

Categoría ECA:	Categoría 3
Tipo de punto:	Muestra
Realizado:	Si
Comentario:	-

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO

Punto de monitoreo:	M29
Descripción	Laguna Alforjacocha
Fecha:	26/11/2019
Hora:	10:41 a. m.
Realizado por:	C. Peche

Ubicación administrativa

Cuenca:	49897 Intercuenca Alto Marañón IV
AAA/ALA:	AAA Marañón, ALA Las Yangas-Suite

Ubicación política

Localidad:	La Chorrera
Distrito:	Sorochuco
Provincia:	Celendín
Región:	Cajamarca

Ubicación geográfica

Norte (m):	9231666
Este (m):	794866
Altitud (msnm):	3778
Datum:	WGS84
Zona:	17S

Parámetro	Unidad	Valor	Comentario
pH	-	7,80	
Conductividad	uS/cm	280,6	
POR	mV	139,1	
O2 Disuelto	mg/L	7,5	
Temperatura	°C	10,9	
Turbidez	NTU	0,8	
Caudal	L/s	-	
Lote (laboratorio)	-	MA1930234	

Notas:

Categoría ECA:	Categoría 4
Tipo de punto:	Muestra
Realizado:	si
Comentario:	Laguna

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO

Punto de monitoreo:	S27
Descripción	La Chorrera, tanque de agua para consumo doméstico
Fecha:	26/11/2019
Hora:	1:25 p. m.
Realizado por:	C. Peche

Ubicación administrativa

Cuenca:	49897 Intercuenca Alto Marañón IV
AAA/ALA:	AAA Marañón, ALA Las Yangas-Suite

Ubicación política

Localidad:	La Chorrera
Distrito:	Sorochuco
Provincia:	Celendín
Región:	Cajamarca

Ubicación geográfica

Norte (m):	9229793
Este (m):	796610
Altitud (msnm):	3853
Datum:	WGS84
Zona:	17S

Parámetro	Unidad	Valor	Comentario
pH	-	7,19	
Conductividad	uS/cm	261,2	
POR	mV	219,4	
O2 Disuelto	mg/L	5,8	
Temperatura	°C	9,5	
Turbidez	NTU	0,1	
Caudal	L/s	-	
Lote (laboratorio)	-	MA1930233	

Notas:

Categoría ECA:	Categoría 1-A1
Tipo de punto:	Muestra
Realizado:	Si
Comentario:	Muestra fue tomada del rebose. No es posible aforar.