



*Foto 1. Punto de monitoreo M4  
en laguna Cama de los  
Shingos. Fecha: 31 de julio de  
2020.*



*Foto 2. Punto de monitoreo M5  
en laguna Keosene. Fecha: 31  
de julio de 2020..*



*Foto 3. Punto de Monitoreo S21E. Fecha: 31 de julio de 2020..*

---

*Foto 4. Punto de monitoreo S21D. Manantial ubicado en margen derecha de quebrada Yanacocha, en el terreno de Sr. Emergildo Lucano. Fecha: 31 de julio de 2020..*





*Foto 5. Punto de monitoreo S21C. Manantial ubicado en margen derecha de quebrada Yanacocha, en el terreno de Sr. Emeregildo Lucano. Fecha: 31 de julio de 2020..*

*Foto 6. Punto de monitoreo S21B. Manantial ubicado en margen derecha de quebrada Yanacocha, en el terreno de Sra. María Lucano. Fecha: 31 de julio de 2020..*





*Foto 7. Punto de monitoreo S21A. Manantial ubicado en margen derecha de quebrada Yanacocha, en el terreno de Sra. Elías Palacios Lucano. No fue posible efectuar un aforo por tratarse de una filtración que aflora en una poza excavada en el terreno natural. Fecha: 31 de julio de 2020..*

*Foto 8. Punto de monitoreo M37. Fecha: 31 de julio de 2020..*





*Foto 9. Punto de Monitoreo S23. Corresponde a la captación de agua para consumo doméstico de la localidad de El Porvenir, ubicada en el sector denominado La Huachina. Fecha: 02 de agosto de 2020*

*Foto 10. Punto de monitoreo P11. Piezómetro de monitoreo de agua subterránea en quebrada Hierbabuena. Fecha: 02 de agosto de 2020.*





*Foto 11. Punto de monitoreo S24T. Tanque de agua para consumo doméstico de la población de San Juan de Yerba Buena. Fecha: 02 de agosto de 2020.*

*Foto 12. Punto de monitoreo M17. Quebrada Hierbabuena, a la altura de la captación del canal Quishquimayo. Fecha: 02 de agosto de 2020.*





*Foto 13. Punto de monitoreo M21B en quebrada Yanacocha. Fecha: 02 de agosto de 2020.*

---

*Foto 14. Punto de monitoreo M21 en río Grande. Fecha: 02 de agosto de 2020.*





*Foto 15. Toma de muestra en punto M2. Fecha: 03 de agosto de 2020.*



*Foto 16. Punto de monitoreo M1 en quebrada Chamcas. Fecha: 03 de agosto de 2020.*



*Foto 17. Punto de monitoreo PIA-1, tanque de reunión del proyecto PIASAA. A este punto también llega la tubería procedente de S1. Fecha: 03 de agosto de 2020.*

*Foto 18. Punto de monitoreo S7 (Uñigán). Fecha: 03 de agosto de 2020.*





*Foto 19. Punto de monitoreo S5 (La Chilca). Se aprecia el ingreso de la tubería procedente de S8 (El Derrumbo). Fecha: 03 de agosto de 2020.*

*Foto 20. Punto de monitoreo S4 (La Peña Mala). Fecha: 03 de agosto de 2020.*





*Foto 21. Punto de monitoreo  
S3. Manantial El Moro.  
Fecha: 03 de agosto de  
2020.*



*Foto 22. Punto de monitoreo S2.  
Manantial El Puente Viejo.  
Fecha: 03 de agosto de 2020.*



*Foto 23. Punto de monitoreo S20A. Punto de monitoreo en manantial ubicado en margen izquierda de la quebrada Chamcas, en el terreno de la Sra. Margarita Chávez. Fecha: 03 de agosto de 2020.*

*Foto 24. Punto de monitoreo S20B. Punto de monitoreo en manantial ubicado en margen izquierda de la quebrada Chamcas, en el terreno de la Sr. Genaro Ocas. Fecha: 03 de agosto de 2020.*





*Foto 25. Toma de muestra en punto M9B. Fecha: 05 de agosto de 2020.*

---

*Foto 26. Toma de muestra en punto M9C. Fecha: 05 de agosto de 2020.*





*Foto 27. Foto 27. Punto de monitoreo S12. Captación de agua para consumo doméstico de la población de Guagayoc. Fecha: 05 de agosto de 2020.*

*Foto 28. Punto de monitoreo S34, tanque de agua para consumo doméstico del caserío El Pedregal. Se tomó registro de parámetros de campo y muestra de agua. No fue posible aforar debido a que el ingreso de agua hacia el tanque es profundo y el tanque se encontraba lleno. Fecha: 05 de agosto de 2020.*






*Foto 29. Punto de monitoreo S22. Corresponde al reservorio del sistema de agua para consumo doméstico de la población de Yerba Buena Alta. Fecha: 05 de agosto de 2020.*

*Foto 30. Punto de monitoreo S22C. Corresponde al reservorio del sistema de agua para consumo doméstico de la población de Yerba Buena Alta. Fecha: 05 de agosto de 2020.*





*Foto 31. Punto de monitoreo S30A. Tanque de agua para consumo doméstico de Sogorón Alto. Fecha: 06 de agosto de 2020.*

*Foto 32. Punto de monitoreo S30B. Captación de agua para consumo doméstico de Sogorón Alto. Fecha: 06 de agosto de 2020..*





*Foto 33. Punto de monitoreo S30C. Captación de agua para consumo doméstico de Sogorón Alto. Fecha: 06 de agosto de 2020.*

*Foto 34. Punto de monitoreo S30D. Captación de agua para consumo doméstico de Sogorón Alto. Fecha: 06 de agosto de 2020..*





*Foto 35. Punto de monitoreo S34A. Corresponde a la captación de agua para riego y bebida de animales del caserío El Pedregal. Fecha: 06 de agosto de 2020..*

*Foto 36. Punto de monitoreo S34B. Corresponde a la captación de agua para consumo doméstico del caserío El Pedregal. 06 de agosto de 2020..*





*Foto 37. Punto de monitoreo S32A. Tanque de agua para consumo doméstico de la población de Rodacocha. Fecha: Fecha: 06 de agosto de 2020..*