



Foto 1. Punto PA-02. Pasivo ambiental en Santa Rosa de Milpo (cerro Hilorico). La zona se encuentra seca y revegetada. Fecha: 29 de julio de 2020.

Foto 2. Punto de monitoreo PA-04. Afloramiento en cerro Hilorico. Fecha: 29 de julio de 2020.





*Foto 3. Punto de Monitoreo
M14 en Santa Rosa de Milpo.
Fecha: 29 de julio de 2020.*

*Foto 4. Punto de Monitoreo
M13 en Santa Rosa de Milpo.
Fecha: 29 de julio de 2020.*





Foto 5. Punto de monitoreo S33 en El Punre. 01 de agosto de 2020.

Foto 6. Punto de monitoreo M8 en la salida de la Laguna Milpo. Fecha: 30 de julio de 2020.





Foto 7. Punto de monitoreo M35. Ubicado en la orilla del embalse Mullo. Fecha: 30 de julio de 2020.

Foto 8. Punto de monitoreo M38 en quebrada Quinuacucho. Vista hacia aguas abajo. Fecha: 30 de julio de 2020.





Foto 9. Punto de monitoreo M26A. Quebrada Quengomayo. Fecha: 01 de agosto de 2020.

Foto 10. Punto de monitoreo M24A que quebrada Chanche, aguas abajo de El Punre. 01 de agosto de 2020.

