

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de SARTENES del distrito de SOROCHUCO, siendo las 2:00 P.M. del día MIÉRCOLES 29 JULIO, reunidos en EL PUNTO

SAR - 001 DE SARTENES y PA-01, las siguientes personas:

JESUS QUILICHE ALAYA (PRESIDENTE DE RONDAS)  
GILBERTO ALVARADO LLAXA (TENIENTE GABRIEL)  
MENDOZA SOLÍS, GILMER ARRURAZA PATA, OSCAR GÓNGORA SÁNCHEZ  
RAÚL FERNÁNDEZ, HIPOLITO ALVARADO, SEBASTIÁN ZELAYA

para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

SAR - 01 DE SARTENES punto incluido a solicitud del presidente de rondas y agente municipal y el PA-01 (Parámetros de Campo) El procedimiento a seguir fue el siguiente:

- TOMA DE MUESTRAS
- REGISTRO DE PARÁMETROS

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

El teniente sr. Gilberto Alvarado Llaxa menciona que no solicitó añadir otro punto pero que si las demas autoridades lo han hecho que se haga, ademas el mismo trabajando una labor en el socaven cerca del PA-01 y no esta impactando en nada.

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 2:05 P.M. del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

José Quiliche Alaya  
46542408

Shirley Calderon  
RRCC

Oscar Gongora Sanchez  
Inspector Ambiental EHS  
SGS del Perú SAC

Gilmer A.H. RRCC

Gary Mendoza

Raúl Fernández Chilañ  
Inspector de Medioambiente EHS  
SGS DEL PERÚ SAC

**ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA**

En el caserío de C.P. LA CHORRERA del distrito de SAROCAYCO, siendo las 10:20 a.m. del día MARTES 04 DE AGOSTO, reunidos en EL PUNTO M29 L. ALTORJACCHA, M28 QUEBRADA LA CHORRERA, M27 LAGUNA LIPAC, S27, las siguientes personas:

OSCAR GONGORA S., RAUL FERNANDEZ CH., GABY MENDOZA S., GILBERTO ZELADA ARCE (Presidente de la JASS - LA CHORRERA)

..... para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

**CONCLUSIONES.**

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

M29 L. ALTORJACCHA, M28 QUEBRADA LA CHORRERA, M27 LAGUNA LIPAC, S27 TANQUE DE AGUA LA CHORRERA El procedimiento a seguir fue el siguiente:

- RECOLECCION DE MUESTRAS
- PARAMETROS DE CAMPO

2° Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 2:45 p.m. del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

Gilberto Zelada Arce  
DNI 26976217  
GILBERTO ZELADA ARCE  
PRESIDENTE DE LA JASS  
C.P. LA CHORRERA

Gaby Mendoza S.  
Cesar Shiner Calderon Olcoana  
RACC LC.

Oscar Gongora Sánchez  
46975534  
OSCAR GONGORA SANCHEZ  
INSPECTOR M.A. EHS.  
SGS DEL PERU SAC.

Raúl Fernández Chilton  
71077539  
Inspector de Medioambiente EHS  
SGS DEL PERU SAC