



Foto 1. Punto de Monitoreo S20A. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno de la Sra. Margarita Chávez. Fecha: 24 de mayo de 2021.



Foto 2. Punto de monitoreo S20B. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Genaro Ocas. Fecha: 24 de mayo de 2021.



Foto 3. Punto de monitoreo S21A. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Elías Palacio Lucano. Fecha: 24 de mayo de 2021.

Foto 4. Punto de monitoreo S21B. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno de la Sra. María Lucano. Fecha: 24 de mayo de 2021





Foto 5. Punto de monitoreo S21C. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Esmeregildo Lucano. Fecha: 24 de mayo de 2021.

Foto 6. Punto de monitoreo S21D. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Esmeregildo Lucano. Fecha: 24 de mayo de 2021.





Foto 7. Punto de monitoreo S21E. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Alcillades Cabrera. Fecha: 24 de mayo de 2021.

Foto 8. Punto de monitoreo M4. Punto de monitoreo en Laguna Cama de los Shingos. Fecha: 25 de mayo de 2021.





*Foto 9. Punto de monitoreo M5.
Punto de monitoreo en Laguna
Kerosene. Fecha: 25 de mayo
de 2021.*

*Foto 10. Punto de monitoreo
M37. Punto de monitoreo en
Bofedal Pajablanca Fecha: 25 de
mayo de 2021.*





Foto 11. Punto de monitoreo S30B. Captación de agua para consumo doméstico de Sogorón Alto. Fecha: 26 de mayo de 2021.



Foto 12. Punto de monitoreo S30C. Captación de agua para consumo doméstico de Sogorón Alto. Fecha: 26 de mayo de 2021



Foto 13. Punto de monitoreo S30D. Captación de agua para consumo doméstico de Sogorón Alto. Fecha: 26 de mayo de 2021

Foto 14. Punto de monitoreo S34A. Corresponde a la captación de agua para riego y bebida de animales del caserío El Pedregal. Fecha: 26 de mayo de 2021





Foto 15. Punto de monitoreo S34B. Corresponde a la captación de agua para consumo doméstico del caserío El Pedregal. Fecha: 26 de mayo de 2021

Foto 16. Punto de monitoreo M17. Quebrada. Hierbabuena. Fecha: 29 de mayo de 2021.





Foto 17. Punto de monitoreo M21., en río Grande. Fecha: 29 de mayo de 2021.

Foto 18. Punto de monitoreo M21B. Quebrada Yanacocha. Fecha: 29 de mayo de 2021






Foto 19. Punto de monitoreo P11. Piezómetro artesiano en quebrada Hierbabuena. Fecha: 29 de mayo de 2021

Foto 20. Punto de monitoreo S23. Tanque de agua para consumo doméstico en El Porvenir. Fecha: 29 de mayo de 2021.





Foto 21. Punto de monitoreo S24T. Tanque de agua para consumo doméstico San Juan de Yerba Buena. Fecha: 29 de mayo de 2021

Foto 22. Punto de monitoreo M1. Quebrada Chamcas. Fecha: 30 de mayo de 2021.





Foto 23. Punto de monitoreo M2. Quebrada Kerosene. Fecha: 30 de mayo de 2021.

Foto 24. Punto de monitoreo PIA-1, tanque de reunión del proyecto PIASAA. A este punto también llega la tubería procedente de S1. Fecha: 30 de mayo de 2021.





*Foto 25. Punto de monitoreo S2.
Manantial El Puente Viejo,
Proyecto PIASAA. Fecha: 30 de
mayo de 2021*

*Foto 26. Punto de monitoreo S3.
Manantial El Moro, Proyecto
PIASAA. Fecha: 30 de mayo de
2021.*





*Foto 27. Punto de monitoreo S4.
Manantial La Peña Mala -
Proyecto PIASAA. Fecha: 30 de
mayo de 2021.*

*Foto 28. Punto de monitoreo S5
(La Chilca). Se aprecia el ingreso
de la tubería procedente de S8
(El Derrumbo). Fecha: 30 de
mayo de 2021.*





Foto 29. Punto de Monitoreo S7 en Manantial Uñigan - Proyecto PIASAA. Fecha: 30 de mayo de 2021.

Foto 30. Punto de monitoreo S9 en Manantial Sin Nombre, ingresa a la caja de reunión PIA-1. Fecha: 30 de mayo de 2021






Foto 31. Punto de Monitoreo M9B. Tanque de agua para consumo doméstico de Chamcas. Fecha: 01 de junio de 2021.

Foto 32. Punto de monitoreo M9C. Tanque de agua para consumo doméstico de Chamcas. Fecha: 01 de junio de 2021.





Foto 33. Punto de monitoreo S12. Tanque de agua para consumo doméstico de Guagayoc. Fecha: 01 de junio de 2021.

Foto 34. Punto de monitoreo S22. Tanque de agua de consumo doméstico en la escuela de Yerba Buena Alta. Fecha: 01 de junio de 2021





. Foto 35. Punto de monitoreo S22C. Nuevo tanque de agua de consumo doméstico en Yerba Buena Alta Fecha: 01 de junio de 2021.

Foto 36. Punto de monitoreo M22. Punto de monitoreo en Laguna Mamacocha. Fecha: 02 de junio de 2021.





Foto 37. Punto de monitoreo S30A. Tanque de agua de consumo doméstico en Sogorón Alto. Fecha: 02 de junio de 2021

Foto 38. Punto de monitoreo S32A. Tanque de agua de consumo doméstico en Rodacocha. Fecha: 02 de junio de 2021.





*Foto 39. Punto de monitoreo S34.
Tanque de agua de consumo
doméstico en El Pedregal. Fecha:
02 de junio de 2021.*