Lumina copper sac

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de El Punre del distrito de La Encañada, siendo las 12.00 del día martes 25 de mayo, reunidos en caserío El Punre, las siguientes personas:

Gary Mendoza Solis, Wilmer Poma Gil, Elesio Medino Villanueva (Monitor Ambiental) y Jhony Calderón Olicona.

para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

M-35

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

- Toma de parametros de campo

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 13:30 del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

Elisio Medino Villanueva
Monitor Ambiental

Gary Mendoza S.

Jhony Calderón Olicona
ECCI Lumina Copper

WILMER POMA G.

Lumina copper sac

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de Santa Rosa de Lilpo del distrito de La Encañada, siendo las 11:00 del día 27 de mayo, reunidos en el caserío de Santa Rosa de Lilpo, las siguientes personas: Gary Mendoza Solis, Wilmer Poma Gil, Olger Tarrillo Alvarado (monitor ambiental) Raul Fernandez Chilcon, Wilmer Cerna Vasquez y Jhony Valderrama Chicoma para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

M14, M13, M8, - PA-02, PA04 y M38

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

- Recojo de muestras
- Toma de parametros de campo
- Medición de caudal

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 14:30 del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

Olger Tarrillo Alvarado
Monitor ambiental proveni

Jhony Valderrama Chicoma
RRC Lumina copper

Wilmer Cerna Vasquez

WILMER POMA

Gary Mendoza S.

Raul Fernandez Chilcon
Inspector de Medioambiente
SGS

Lumina copper sac

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de Quengomayo del distrito de Sorochuco, siendo las 9:00 del día Viernes 28 de mayo, reunidos en el boxito Quengomayo, las siguientes personas:

Gary Mendoza Solis, Wilmer Cerna Vásquez (S.G.S) Eliseo Medina Villanueva (monitor ambiental) y Jhony Caldron Alvarado

para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

M26 A

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

- Rotulo de Muestras
- Toma de parametros de Campo
- Medicion de Caudal

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 10:15 del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

Eliseo Medina Villanueva
DNI 42404324
Monitor ambiental. Quengomayo

Jhony Caldron Alvarado
RRCC Lumina copper

Gary Mendoza S.

Wilmer Cerna Vásquez
SGS

Lumina copper sac

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de El Puente del distrito de La Encañada, siendo las 10.30 del día Viernes 29 de mayo, reunidos en el Caserío El Puente, las siguientes personas:

Gary Mendoza Solis, Wilmer Cerna Vásquez (SGS), Eliseo Medina Villanueva (monitor Ambiental) y Jhony Calderon

para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

S33 y M24A.

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

- Rotulo de muestras
- Toma de parametros de campo
- Medición de caudal

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 12.00 del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

Eliseo Medina Villanueva
Monitor Ambiental Quinquemarca

Wilmer Cerna Vásquez
SGS

Gary Mendoza

Jhony Calderon Chicoma
RRCC Lumina Copper