Nombre de la Empresa:	LUMINA COPPER S.A.C.
Proyecto:	Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua
Ubicación del Proyecto:	Distrito Encañada - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca
Estación de Monitoreo	M14
Coordenadas UTM	0797448 E / 9228853 N
Frecuencia	Semestral
Fecha de Monitoreo	27/05/2021
Descripción del punto de Monitoreo.	Agua potable cerca a la escuela Milpo

Nombre de la Empresa:	LUMINA COPPER S.A.C.
Proyecto:	Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua.
Ubicación del Proyecto:	Distrito Encañada - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca
Estación de Monitoreo	S33
Coordenadas UTM	0800011 E / 9226340 N
Frecuencia	Semestral
Fecha de Monitoreo	28/05/2021
Descripción del punto de Monitoreo.	Agua potable el Punre

Nombre de la Empresa:	LUMINA COPPER S.A.C.
Proyecto:	Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua
Ubicación del Proyecto:	Distrito Encañada - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca
Estación de Monitoreo	M24A
Coordenadas UTM	0800302 E / 9225834 N
Frecuencia	Semestral
Fecha de Monitoreo	28/05/2021
Descripción del punto de Monitoreo.	Quebrada Chanche

Nombre de la Empresa:	LUMINA COPPER S.A.C.
Proyecto:	Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua.
Ubicación del Proyecto:	Distrito Encañada - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca
Estación de Monitoreo	M26A
Coordenadas UTM	0801444 E / 9226916 N
Frecuencia	Semestral
Fecha de Monitoreo	28/05/2021
Descripción del punto de Monitoreo.	Quebrada Quengomayo

Nombre de la Empresa:	LUMINA COPPER S.A.C.
Proyecto:	Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua.
Ubicación del Proyecto:	Distrito Encañada - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca
Estación de Monitoreo	M38
Coordenadas UTM	0798133 E / 9227058 N
Frecuencia	Semestral
Fecha de Monitoreo	27/05/2021
Descripción del punto de Monitoreo.	Quebrada Quinuacucho

Nombre de la Empresa:	LUMINA COPPER S.A.C.
Proyecto:	Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua.
Ubicación del Proyecto:	Distrito Encañada - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca
Estación de Monitoreo	M8
Coordenadas UTM	0797263 E / 9227659 N
Frecuencia	Semestral
Fecha de Monitoreo	27/05/2021
Descripción del punto de Monitoreo.	Salida de Laguna Milpo

Nombre de la Empresa:	LUMINA COPPER S.A.C.
Proyecto:	Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua
Ubicación del Proyecto:	Distrito Cachachi - Provincia de Cajabamba - Región Cajamarca
Estación de Monitoreo	PA-02
Coordenadas UTM	0797319 E / 9228774 N
Frecuencia	Semestral
Fecha de Monitoreo	27/05/2021
Descripción del punto de Monitoreo.	Pasivo cerrado en Hilorrico

Nombre de la Empresa:	LUMINA COPPER S.A.C.
Proyecto:	Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua
Ubicación del Proyecto:	Distrito Encañada - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca
Estación de Monitoreo	PA-04
Frecuencia	Semestral
Fecha de Monitoreo	27/05/2021
Coordenadas UTM	0797 241 E / 9228 804 N
Descripción del punto de Monitoreo.	Afloramiento de agua en Hilorrico