Foto 1. Punto de Monitoreo S20A. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno de la Sra. Margarita Chávez. Fecha: 17 de noviembre de 2021.

Foto 2. Punto de monitoreo S20B. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Genaro Ocas. Fecha: 17 de noviembre de 2021.

Foto 3. Punto de monitoreo S21A. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Elías Palacio Lucano. Fecha: 17 de noviembre de 2021.

Foto 4. Punto de monitoreo S21B. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno de la Sra. María Lucano. Fecha: 17 de noviembre de 2021

Foto 5. Punto de monitoreo S21C. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Esmeregildo Lucano. Fecha: 17 de noviembre de 2021.

Foto 6. Punto de monitoreo S21D. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Esmeregildo Lucano. Fecha: 17 de noviembre de 2021.

Foto 7. Punto de monitoreo S21E. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Alcillades Cabrera. Fecha: 17 de noviembre de 2021.

Foto 8. Punto de monitoreo M4. Punto de monitoreo en Laguna Cama de los Shingos. Fecha: 18 de noviembre de 2021.

Foto 9. Punto de monitoreo M5. Punto de monitoreo en Laguna Kerosene. Fecha: 18 de noviembre de 2021.

Foto 10. Punto de monitoreo M35. Punto de monitoreo en Reservorio Muyo. Fecha: 18 de noviembre de 2021.

Foto 11. Punto de monitoreo M37. Punto de monitoreo en Bofedal Pajablanca Fecha: 18 de noviembre de 2021.

Foto 12. Punto de monitoreo S30B. Captación de agua para consumo doméstico de Sogorón Alto. Fecha: 19 de noviembre de 2021.

Foto 13. Punto de monitoreo S30C. Captación de agua para consumo doméstico de Sogorón Alto. Fecha: 19 de noviembre de 2021.

Foto 14. Punto de monitoreo S30D. Captación de agua para consumo doméstico de Sogorón Alto. Fecha: 19 de noviembre de 2021.

Foto 15. Punto de monitoreo S34A. Corresponde a la captación de agua para riego y bebida de animales del caserío El Pedregal. Fecha: 19 de noviembre de 2021.

Foto 16. Punto de monitoreo S34B. Corresponde a la captación de agua para consumo doméstico del caserío El Pedregal. Fecha: 19 de noviembre de 2021.

Foto 17. Punto de monitoreo M8 en Quebrada Milpo. Fecha: 27 de noviembre de 2021.

Foto 18. Punto de monitoreo M13 en Manantial en Santa Rosa Milpo. Fecha: 28 de noviembre de 2021.

Foto 19. Punto de Monitoreo M14. Corresponde a muestra de agua para consumo doméstico en Santa Rosa de Milpo. Fecha: 27 de noviembre de 2021.

Foto 20. Punto de monitoreo M38 en Quebrada Quinuacucho. Fecha: 28 de noviembre de 2021.

Foto 21. Punto de monitoreo PA-01. Pasivo ambiental. Socavón N2 en Los Sartenes. Fecha: 27 de noviembre de 2021.

Foto 22. Punto de monitoreo PA-02. Pasivo ambiental en bocamina en Santa Rosa de Milpo. Fecha: 27 de noviembre de 2021.

Foto 23. Punto de monitoreo PA-04. Afloramiento en cerro Hilorrico, en las cercanías de pasivo ambiental. Fecha: 27 de noviembre de 2021.

Foto 24. Punto de monitoreo M24A en la Quebrada Chanche, aguas abajo de la confluencia de las quebradas Milpo y La Boya. Fecha: 28 de noviembre de 2021.

Foto 25. Punto de monitoreo M26A en la quebrada Quengomayo, aguas arriba del puente Quengomayo. Fecha: 28 de noviembre de 2021.

Foto 26. Punto de monitoreo S33. Tanque de agua para consumo doméstico en El Punre. Fecha: 28 de noviembre de 2021.

Foto 27. Punto de monitoreo M17. Quebrada. Hierbabuena. Fecha: 29 de noviembre de 2021.

Foto 28. Punto de monitoreo M21, en río Grande. Fecha: 29 de noviembre de 2021.

Foto 29. Punto de monitoreo M21B. Quebrada Yanacocha. Fecha: 29 de noviembre de 2021.

Foto 30. Punto de monitoreo P11. Piezómetro artesiano en quebrada Hierbabuena. Fecha: 29 de noviembre de 2021.

Foto 31. Punto de monitoreo S23. Tanque de agua para consumo doméstico en El Porvenir. Fecha: 29 de noviembre de 2021.

Foto 32. Punto de monitoreo S24T. Tanque de agua para consumo doméstico San Juan de Yerba Buena. Fecha: 29 de noviembre de 2021.

Foto 33. Punto de monitoreo M1. Quebrada Chamcas. Fecha: 30 de noviembre de 2021.

Foto 34. Punto de monitoreo M2. Quebrada Kerosene. Fecha: 30 de noviembre de 2021.

Foto 35. Punto de monitoreo PIA-1, tanque de reunión del proyecto PIASAA. A este punto también llega la tubería procedente de S1. Fecha: 30 de noviembre de 2021.

Foto 36. Punto de monitoreo S2. Manantial El Puente Viejo, Proyecto PIASAA. Fecha: 30 de noviembre de 2021.

Foto 37. Punto de monitoreo S3. Manantial El Moro, Proyecto PIASAA. Fecha: 30 de noviembre de 2021.

Foto 38. Punto de monitoreo S4. Manantial La Peña Mala - Proyecto PIASAA. Fecha: 30 de noviembre de 2021.

Foto 39. Punto de monitoreo S5 (La Chilca). Se aprecia el ingreso de la tubería procedente de S8 (El Derrumbo). Fecha: 30 de noviembre de 2021.

Foto 40. Punto de Monitoreo S7 en Manantial Uñigan - Proyecto PIASAA. Fecha: 30 de noviembre de 2021.

Foto 41. Punto de monitoreo S9 en Manantial Sin Nombre, ingresa a la caja de reunión PIA-1. Fecha: 30 de noviembre de 2021.

Foto 42. Punto de monitoreo M27, ubicado en Laguna Lipiac. Fecha: 01 de diciembre de 2021.

Foto 43. Punto de monitoreo M28. Quebrada La Chorrera. Fecha: 01 *de* diciembre *de 2021.*

Foto 44. Punto de monitoreo M29 en Laguna Alforjacocha. Fecha: 01 de diciembre de 2021.

Foto 45. Punto de Monitoreo S27, tanque de agua para consumo doméstico de la población de La Chorrera. Fecha: 01 *de* diciembre *de 2021.*

Foto 46. Punto de Monitoreo M9B. Tanque de agua para consumo doméstico de Chamcas. Fecha: 02 de diciembre de 2021.

Foto 47. Punto de monitoreo M9C. Tanque de agua para consumo doméstico de Chamcas. Fecha: 02 de diciembre de 2021.

Foto 48. Punto de monitoreo M9D. Tanque de agua para consumo doméstico de Chamcas. Fecha: 02 de diciembre de 2021.

Foto 49. Punto de monitoreo S12. Tanque de agua para consumo doméstico de Guagayoc. Fecha: 02 de diciembre de 2021.

Foto 50. Punto de monitoreo S22. Tanque de agua de consumo doméstico en la escuela de Yerba Buena Alta. Fecha: 02 de diciembre de 2021.

Foto 51. Punto de monitoreo S22C. Nuevo tanque de agua de consumo doméstico en Yerba Buena Alta Fecha: 02 de diciembre de 2021.

Foto 52. Punto de monitoreo M22. Punto de monitoreo en Laguna Mamacocha. Fecha: 03 de diciembre de 2021.

Foto 53. Punto de monitoreo S30A. Tanque de agua de consumo doméstico en Sogorón Alto. Fecha: 03 de diciembre de 2021.

Foto 54. Punto de monitoreo S32A. Tanque de agua de consumo doméstico en Rodacocha. Fecha: 03 de diciembre de 2021.

Foto 55. Punto de monitoreo S34. Tanque de agua de consumo doméstico en El Pedregal. Fecha: 03 de diciembre de 2021.