Lumina copper sac

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de Santa Rosa de Milpo del distrito de La Encañada, siendo las 12:05 del día 27 de noviembre, reunidos en el M14

, las siguientes personas:

Santos Casahuaman Salazar
Nando Miranda Miranda
Manuel Salazar Llanos
Wilmer Poma Gil
Karina Marin Pajares
Raul Fernandez Chilcon

para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

M14

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

Toma de parámetros de campo y muestreo directo

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 12:30 m del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

Karina Marín L.C

Manuel Salazar Llanos
Monitor Hidrobiología

Nando Miranda Miranda
Monitor Ambiental Pomre

Wilmer Poma Gil
Lumina Copper

Santos Casah
26649969

Raul Fernández Chilcon
SGS del Perú

Lumina copper sac

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de Santa Rosa de Milpo del distrito de La Encañada, siendo las 12:45 del día 27 de noviembre, reunidos en el punto de monitoreo M13, las siguientes personas:

Manuel Salazar Llanos | Raul Fernandez Chilcon
Nando Miranda Miranda
Wilmer Poma Gil
Karina Marín Pajares

para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

M13, PA 04, PA02, M8 (En el PA02 no hubo flujo de agua)

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

Toma de parámetros de campo y muestreo directo

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 2:00 pm del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

Karina Marín L.C.

WILMER POMA GIL
LUMINA COPPER.

Manuel Salazar Llanos
Monitor Ambiental Sagovonte

Raul Fernandez Chilcon
SGS del Perú

Nando Miranda Miranda.
Monitor Ambiental Ponve.

Lumina copper sac

ACTA DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA

En el caserío de Quengomayo del distrito de Sorochuco, siendo las 8:30 del día 28 de noviembre del 2021, reunidos en la quebrada Quengomayo Punto de Monitoreo M26A, las siguientes personas:

Wilmer poma Gil, Jhony Calderón Alicona (Lumina copper) Raúl Fernandez chilcón, Wilmer Reina Vásquez (SGS) Elisio Medina Villanueva, Jaimito Flores Salazar (monitores Ambientales para realizar el monitoreo en este caserío con el objetivo de tomar muestras de agua para analizar la calidad físico-química y microbiológica del agua así como la cantidad de las mismas en manantiales, escorrentías superficiales, sistemas de captación de agua para consumo directo, de las diversas áreas de influencia para alimentar la línea base ambiental del proyecto EL GALENO, con la finalidad de conservar y preservar el equilibrio ecológico de nuestro ambiente.

CONCLUSIONES.

1° El monitoreo de agua en los siguientes puntos:

M26A, M24A, S33 y M38

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

Toma de parametros de campo
Rotulo de muestras
Medición de caudal

2°. Los participantes tuvieron las siguientes observaciones:

Sin tener otro punto a tratar, siendo las 15.00 horas del mismo día, y en conformidad a lo suscrito, pasamos a firmar la presente acta.

WILMER POMA GIL
LUMINA COPPER

Jhony Calderón Alicona

Elisio Medina Villanueva
MONITOR AMBIENTAL

Jaime Flores S

Wilmer Reina Vasquez
Inspector EHS - SGS

Raúl Fernández Chilcón
SGS del Perú SAC