Foto 1. Punto de Monitoreo S20A. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno de la Sra. Margarita Chávez. Fecha: 20 de diciembre de 2022.

Foto 2. Punto de monitoreo S20B. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Genaro Ocas. Fecha: 20 de diciembre de 2022.

Foto 3. Punto de monitoreo S21A. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Elías Palacio Lucano. Fecha: 20 de diciembre de 2022.

Foto 4. Punto de monitoreo S21B. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno de la Sra. aría Lucano. Fecha: 20 de diciembre del 2022.

Foto 5. Punto de monitoreo S21C. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Esmeregildo Lucano. Fecha: 27 de junio de 2022.

Foto 6. Punto de monitoreo S21D. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Esmeregildo Lucano. Fecha: 20 de diciembre de 2022.

Foto 7. Punto de monitoreo S21E. Punto de monitoreo en manantial de Chamcas, en terreno del Sr. Alcillades Cabrera. Fecha: 20 de diciembre de 2022.

Foto 8. Punto de monitoreo M4. Punto de monitoreo en Laguna Cama de los Shingos. Fecha: 29 de noviembre de 2022.

Foto 9. Punto de monitoreo M5. Punto de monitoreo en Laguna Kerosene. Fecha: 29 de noviembre de 2022.

Foto 10. Punto de monitoreo M37. Punto de monitoreo en Bofedal Pajablanca Fecha: 29 de noviembre de 2022.

Foto 11. Punto de monitoreo S30A. Tanque de agua de consumo doméstico en Sogorón Alto. Fecha: 07 de diciembre de 2022.

Foto 12. Punto de monitoreo S30C. Captación de agua para consumo doméstico de Sogorón Alto. Fecha: 12 de diciembre de 2022.

Foto 13. Punto de monitoreo S30D. Captación de agua para consumo doméstico de Sogorón Alto. Fecha: 12 de diciembre de 2022.

Foto 14. Punto de monitoreo M21, en río Grande. Fecha: 30 de noviembre de 2022.

Foto 15. Punto de monitoreo M21B. Quebrada Yanacocha. Fecha: 30 de noviembre de 2022.

Foto 16. Punto de monitoreo M1. Quebrada Chamcas. Fecha: 30 de noviembre de 2022.

Foto 17. Punto de monitoreo M2. Quebrada Kerosene. Fecha: 29 de noviembre de 2022.

Foto 18. Punto de Monitoreo M9B. Tanque de agua para consumo doméstico de Chamcas. Fecha: 06 de diciembre de 2022.

Foto 19. Punto de monitoreo M9C. Tanque de agua para consumo doméstico de Chamcas. Fecha: 06 de diciembre de 2022.

Foto 20. Punto de monitoreo M9D. Tanque de agua para consumo doméstico de Chamcas. Fecha: 07 de diciembre de 2022.

Foto 21. Punto de monitoreo S12. Tanque de agua para consumo doméstico de Guagayoc. Fecha: 06 de diciembre de 2022.

Foto 22. Punto de monitoreo S22. Tanque de agua de consumo doméstico en la escuela de Yerba Buena Alta. Fecha: 06 de diciembre de 2022.

Foto 23. Punto de monitoreo S22C. Nuevo tanque de agua de consumo doméstico en Yerba Buena Alta Fecha: 06 de diciembre de 2022.

Foto 24. Punto de monitoreo M22. Punto de monitoreo en Laguna Mamacocha. Fecha: 07 de diciembre de 2022.

Foto 25. Punto de monitoreo S30A. Tanque de agua de consumo doméstico en Sogorón Alto. Fecha: 07 de diciembre de 2022.

Foto 26. Punto de monitoreo S32A. Tanque de agua de consumo doméstico en Rodacocha. Fecha: 07 de diciembre de 2022.

Foto 27. Punto de monitoreo S34. Tanque de agua de consumo doméstico en El Pedregal. Fecha: 07 de diciembre de 2022.