Foto 1. Punto de monitoreo M35. Punto de monitoreo en Reservorio Muyo. Fecha: 29 de noviembre de 2022.

Foto 2. Punto de monitoreo M8 en Quebrada Milpo. Fecha: 29 de noviembre de 2022.

Foto 3. Punto de monitoreo M13 en Manantial en Santa Rosa Milpo. Fecha: 01 de diciembre de 2022.

Foto 4. Punto de Monitoreo M14. Corresponde a muestra de agua para consumo doméstico en Santa Rosa de Milpo. Fecha: 01 de diciembre de 2022.



Foto 5. Punto de monitoreo M38 en Quebrada Quinuacucho. Fecha: 29 de noviembre de 2022.

Foto 6. Punto de monitoreo PA-02. Pasivo ambiental en bocamina en Santa Rosa de Milpo. Fecha: 01 de diciembre de 2022.

Foto 7. Punto de monitoreo PA-04. Afloramiento en cerro Hilorrico, en las cercanías de pasivo ambiental. Fecha: 01 de diciembre de 2022.

Foto 8. Punto de monitoreo M24A en la Quebrada Chanche, aguas abajo de la confluencia de las quebradas Milpo y La Boya. Fecha: 02 de diciembre de 2022.

Foto 9. Punto de monitoreo M26A en la quebrada Quengomayo, aguas arriba del puente Quengomayo. Fecha: 02 de diciembre de 2022.

Foto 10. Punto de monitoreo S33. Tanque de agua para consumo doméstico en El Punre. Fecha: 02 de diciembre de 2022.